



## СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

**Наименование:** Платиновый вулканизатор для формования силиконовых изделий  
**Вид:** 510 А/В

### Преимущества

- Быстрая вулканизация
- Длительный срок службы
- Высокая производительность
- Простая обработка
- Без запаха и вкуса

### Применение

Изделия из силиконовой резины, которые соединяются со средне- и низкотемпературными пластиковыми детскими сосками и другими столовыми приборами высшего качества и т.д.

Характеристика	510 А	510 В
Внешний вид	Желтоватый прозрачный	Молочно-белый, полупрозрачный
Соотношение компонентов смеси	0.5-1%	1.2-2.5%

### Способ использования

I Способ 1.

Разделите силиконовую резину на две части после полного перемешивания. Смешайте компонент 510А и компонент 510В с двумя частями силиконовой резины отдельно. Затем полностью перемешайте обе части.

Способ 2.

Полностью смешайте силиконовую резину, сначала смешайте 510В, затем 510А со смешанной силиконовой резиной.

II Температура материала и машины должна быть ниже 45°C, в противном случае материал будет испорчен или будет короткое время обработки.

III Вулканизирующуюся резину следует использовать в течение 24 часов, чтобы избежать высыхания материала или хранить в морозильной камере в течение длительного времени обработки.

### Упаковка

Компонент А: 1кг/жестяная банка;

Компонент В: 5кг/жестяная банка;

### Место хранения

1. Герметичное хранение. Избегайте высокой температуры и солнечного света.
2. Во избежание перекрестного загрязнения храните отдельно от пероксида, содержащего вулканизацию.

### Меры предосторожности

1. Во время обработки надевайте средства индивидуальной защиты.
2. Обращайтесь с продуктом осторожно, подробности см. в MSDS. Кроме того, пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности страны или местного самоуправления.