



СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Наименование: Платиновый вулканизатор для экструзии силиконовых изделий
Вид: 518 А/В

Преимущества

-Длительный срок службы: смешанный материал можно хранить в течение 24 часов при температуре ниже 30°C.
-Высокая производительность, простота обработки.
-Без запаха и вкуса, отличная защита от пожелтения.

Применение

Экструдированный для всех видов пищевых силиконовых трубок.

Характеристика	518 А	518 В
Внешний вид	Полупрозрачный	Полупрозрачный
Соотношение компонентов смеси	0.8-1.0%	1.5-2.0%

Способ использования

I Способ 1.

Разделите силиконовую резину на две части после полного перемешивания. Смешайте компонент 518А и компонент 518В в две части по отдельности. Затем полностью перемешайте обе части.

Способ 2.

Полностью перемешайте силиконовую резину, сначала смешайте 518В, затем 518А со смешанной силиконовой резиной.

II Температура материала и машины должна быть ниже 45°C, в противном случае материал будет испорчен или будет короткое время обработки.

III Вулканизирующуюся резину следует использовать в течение 24 часов, чтобы избежать окрашивания материала или хранить в морозильной камере в течение длительного времени обработки.

Упаковка

Компонент А: 1кг/жестяная банка;

Компонент В: 5кг/жестяная банка;

Место хранения

- Герметичное хранение. Избегайте высокой температуры и солнечного света.
- Во избежание перекрестного загрязнения храните отдельно от пероксида, содержащего вулканизацию.

Меры предосторожности

- Во время обработки надевайте средства индивидуальной защиты.
- Обращайтесь с продуктом осторожно, подробности см. в MSDS. Кроме того, пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности страны или местного самоуправления.